

令和4年度通学路合同点検箇所一覧表

| No. | 学校名 | 危険箇所の位置 | 理由 | 対策の実施状況 | 実施又は予定している対策 | 備考 |
|-----|-------|-----------------|--|--------------|--|---|
| 1 | 田代小 | 田代445付近 | 昨年度点検を実施した箇所であるが、横断歩道、停止線がだいぶ薄くなっている。 | 令和5年度以降に完了予定 | ・横断歩道補修【済】 ・一時停止線補修【済】 ・カーブミラー鏡面拡大【未実施】 | |
| 2 | | 田代656付近 | 横断歩道がなく、児童は道路を目視確認で横断している。見まもり隊の方がいてくださる日もあるが、横断歩道があると安心できる。 | 令和5年度以降に完了予定 | ・ストップマークの交換【済】 ・外側線(路側帯)補修【未実施】 ・T字マーク補修【未実施】 ・スクールゾーン路面舗装補修【未実施】 | 歩行者に対し、一時停止を促すシール(ストップマーク)を設置した。 |
| 3 | | 田代285付近 | 田代運動公園から来る道と交わっている場所には横断歩道がない。 | 実施済 | ・停止線補修 ・止まれ路面舗装補修 | |
| 4 | 菅原小 | 中津2204付近 | 車両の通りが多い箇所であるが、横断歩道が薄くなっていることから、走行する車両が横断歩道を目視しづらい状況になっている。 | 実施済 | ・横断歩道補修 | |
| 5 | | 中津1103付近 | 通学時間帯は、右折による進入は規制がかかっているにもかかわらず、進入してくる車両が多くいる。また、校門前のT字交差点については、出会い頭に車両と車両がぶつかりそうな場面を何度か見かけた。 | 実施済 | ・一方通行標識付近の枝木の剪定 ・ストップマーク設置。 | 標識周りの枝木を剪定し、標識を目視しやすくした。 また、歩行者に対し、一時停止を促すシール(ストップマーク)を設置した。 |
| 6 | 愛川中 | 田代1509-2付近 | 坂が急なため、雨天時に滑って転倒する危険がある。実際に滑って転倒した生徒もいる。 | 実施済 | ・一部区間に手すりを設置 | |
| 7 | 愛川中原中 | 小沢坂 | 歩道脇の雑木林から木の枝や草が歩道中心まで侵入してきている。車道側を歩かないが、交通量も多く、かつ大型トラックの通行も多い。雨の日などは水しぶきをあげてびしょびしょになって登校してくる。 | 実施済 | ・除草・枝木の剪定実施 | |
| 8 | | 角田セブンイレブン～箕輪交差点 | 歩道脇の雑木林から木の枝や草が歩道中心まで侵入してきている。自転車通学者にとっては見通しも悪く、大変危険である。また、雨の日などは坂の上と雑木林から大量の水が流れ込んでいて自転車のタイヤがとられることもある。 | 実施済 | ・除草・枝木の剪定実施 | |