

令和6年度通学路合同点検箇所一覧表

No.	学校名	危険個所の位置	理 由	実施または予定している対策
1	中津小	中津5979先～ 中津5618付近	まず十字路の交差点にて歩行者用信号機(押しボタン式)にて横断するが、青の点灯時間が短く、登校班で横断中に点滅してしまう。 その後半縄の住宅街方面を歩いていくのだが、ここの道路は県道からの進入が時間外進入禁止(7時から9時)なのに対し、右折、左折ともに進入してくる。	信号機の時間調整 取り締まり強化 枝木剪定
2	高峰小	角田1504付近	横断歩道はあるものの、下り坂で車のスピードが出やすい箇所であることから、児童が横断するのに苦労している。	路面標示設置(この先横断歩道あり) ラバーポール設置
3		角田837-1付近	抜け道として車両の通りが多く、登下校時に児童が渡るのに苦労している。	カラー舗装(ベンガラ) 路面標示(T字マーク、速度おとせ)
4	田代小	田代1583付近	交通量が多い道路であり、コンビニの前という利便性からも車の出入りや、往来が非常に多い。 横断しようとする児童がいても、自動車がなかなか停車してくれない現状である。見守りの地域の方が立ってくださっていることもあるが、危険である。	路面標示設置(この先横断歩道あり)
5		田代15先～ 角田2254-14付近	道が狭く歩道がないのに、とても速い速度で車が通り、児童が風圧でよろけることがあった。 スピードが出たまま、交差点でとまらなかったり、産業廃棄物を積んだトラックが通行していて危険に感じる。	取り締まり強化 路側帯(外側線)補修 T字マーク・十字マーク補修
6	中津第二小	春日台2-9-1	当該箇所は、学校前の交差点である。通学時間帯は特に交通量が多い。住宅の間から出てくる車からの見通しが悪く、危険である。保育園への送迎もあり、車同士のすれ違いも危険である。	啓発看板更新 ストップマーク更新 街路樹剪定

令和6年度通学路合同点検箇所一覧表

No.	学校名	危険個所の位置	理 由	実施または予定している対策
7	愛川東中	中津1467付近	朝方は車や自転車の通行量が多く、かつ児童・生徒も頻繁に通る。バス通りからの右折車が多く、また配水場前の道は狭い、そのため車がつまることも多い。	路面標示設置(スクールゾーン)
8		中津1401-5付近	朝方は車や自転車の通行量が多く、かつ児童・生徒も頻繁に通る。グリーンベルトはあるが、この部分がボトルネック的で狭くなり、車も交互通行のようになる。その間を通行人が通るかたちなので危険である。	路面標示補修(速度おとせ) 路側帯(外側線)の補修 カラー舗装の補修
9	愛川中	田代430先～ 田代1473付近	左右に歩道がなく生徒の登下校に危険を感じます。また朝夕の交通量が多いので危険です。	通学経路の工夫による危険回避
10	愛川中原中	角田169-7付近	生徒、児童が登下校の際、通行しているが、横断歩道が設置されていない。	啓発看板の設置
11		角田374先～ 角田727-5付近	道路上の路側帯を示す白線が消えている箇所がある。付近の会社への通勤路となっており、高スピードで走行する車両が多い。	路側帯(外側線)の補修 十字マーク補修